



CIPA
GESTÃO 2024/2025

ATA DE REUNIÃO

Ao 23º dia do mês de janeiro de dois mil e vinte cinco, às nove horas, na sede do IPPEM localizada à Rua Santa Cruz 1922, através da plataforma do Teams, realizou-se a 1ª Reunião mensal Ordinária da CIPA (*Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio*) destinada aos empregados públicos da Sede e Regionais na qual reuniram-se os membros da CIPA e convidados.

LEITURA DA ATA DE REUNIÃO ANTERIOR

Leitura da Ata anterior pela secretária da CIPA Elenice Simões Kowalczyk

Reunião conduzida pela Engª Suzy de Fatima Ferracioli Carpentieri (presidente da CIPA)

Após assinatura dos membros no sistema SEI será publicada na intranet.

ACIDENTES DE TRABALHO

O SESMT (*Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho*) informa que no mês de dezembro/2024 houve um acidente de trajeto, sem afastamento.

A seguir segue tabela referente a acidentes e número de empregados da autarquia.

A 1ª linha são os acidentes ocorridos e a 2ª é o número de funcionários do IPPEM-SP, e a 3ª linha refere-se ao percentual de acidentes.

As tratativas são para os acidentes típicos, pois os de trajeto fogem da ação de qualquer empresa.



Janeiro a dezembro de 2024

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
0	5	4	1	0	2	2	1	0	1	0	1	17
571	572	569	564	563	561	560	550	554	555	552	551	
0,00	0,87%	0,70%	0,18%	0,00	0,36%	0,36%	0,18%	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	
100%	99,13%	99,30%	99,82%	100%	99,64%	99,64%	99,82%	99,82%	99,82%	100%	99,82%	

AVCB/CLCB

O Eng^o Daniel, a Técnica Gislene (*ACLIMED*) ambos da Segurança do trabalho e Eng^a Suzy (*ADIAC*) estão acompanhando a regularização dos AVCBs e CLCBs da Sede e Regionais.

O Eng^o Daniel (*ACLIMED*) e a Eng^a Suzy (*ADIAC*) estão providenciando os treinamentos de brigada de incêndio com a 3^a simulação de abandono do prédio em caso de incêndio, com previsão do ponto de encontro nas imediações do prédio de sede, bem como atualização dos documentos necessários tendo em vista ter finalizado as obras do prédio à Rua Santa Cruz, 1922 para obter o AVCB.

A seguir a planilha atual explanando o status do AVCB e CLCB.

ITENS	IMÓVEL	ENDEREÇO	LOCADO OU PRÓPRIO	TIPO	STATUS	VALIDADE	SITUAÇÃO ATUAL	AÇÕES A SEREM TOMADAS
1	PRÉDIO SEDE	R. SANTA CRUZ, Nº 1922	PRÓPRIO /INMETRO	AVCB	DOC. AP.	VENCIDA	Projeto Aprovado em 27/01/2021 - Protocolo 008362-1/2021 Aguardando Verba Orçamentaria para contratação de projeto Executivo e posterior Execução.	Contratada: GRAÇA PRIME E SOLUÇÕES ENGENHARIA LTDA Contrato n.º 08/2024 (Processo SEI



SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Delegado do Inmetro
ISO 9001



							PROC. SEI 149.00002084/2023-81	IPEM/SP nº 149.00000994/2024-19 - O.S 19 DE JUNHO/2024
2	CENTRO TECNOLÓGICO	R. MURIAÉ, Nº 154	PRÓPRIO /IPEM	AVCB	DOC. AP.	VEN CIDA	Projeto Aprovado em 05/01/2016. Protocolo 2370801/2015 - Aguardando regularização e pagamento de taxa - DARE. 09 /02/2021 - Aberto FAT C para solicitação da Regularização, deverá abrir um novo processo na via fácil. (Precisa de algumas adequações: O Alarme Geral não está audível em toda edificação/ Sinalização está incompleta / A alimentação geral da bomba não está independente do consumo geral.	PROC. SEI - 149.00002433/2024-46 em andamento para aquisição das placas.
3	PRÉDIO ANEXO À SEDE	R. SANTA CRUZ, Nº 1952	PRÓPRIO /INMETRO	CLCB			Não há documentação Alguma	O Eng. de segurança do trabalho está estudando o caso e dará entrada no sistema Via Fácil.
4	DELEGACIA REGIONAL BAURU SEDE	R. ITAPURA, Nº 10-25	PRÓPRIO /IPEM	CLCB	Doc. Pendente	VEN CIDA	Há aberturas superiores a 15 cm de diâmetro nas guardas vazadas. (Entrada). 1 - A sinalização está incompleta. 2 - A sinalização não é fotoluminescente. Os extintores não estão instalados nas paredes nem colocados em suportes de piso.	O botijão P13 foi retirado. Fechamento das aberturas poderá ser feita pelo ADIAC. Para compra de sinalização, PROC. SEI - 149.00002433/2024-46 em andamento para



SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Delegado do Inmetro
ISO 9001



							1 - A mangueira não é metálica flexível 2 - Há recipiente P13 no interior da edificação.	aquisição das placas.
5	DELEGACIA REGIONAL SÃO CARLOS	R. RAIMUNDO CORRÊA, 1229	PRÓPRIO /IPEM	CLCB	VÁLIDA	23/03 / 2026	Ok	Não se aplica
6	DELEGACIA REGIONAL ARAÇATUBA	R. GOV. PEDRO TOLEDO, 310	PRÓPRIO /INMETRO	CLCB	VÁLIDA	24/01 / 2026	Ok	Não se aplica
7	DELEGACIA REGIONAL S.J. RIO PRETO	R. UBER FOLCHINE, 501	PRÓPRIO /INMETRO	AVCB	DOC. PEND	VEN CIDA	Manutenção no quadro de forças (Disjuntor). Recolocar a tampa do Hidrante de entrada, ou seja, hidrante urbano ou de solo, regularização solicitada junto com a obra de Reforma de proc. SEI 149.00002679/2023-37	ETP 165/24 E ARTEFATO/TR 176 e MR 36/2024 EM CONFECÇÃO NO COMPRASNET
8	DELEGACIA REGIONAL LESTE	R. HENRIQUE PEREZ,137	LOCADO	CLCB	VÁLIDA	28/03 / 2026	Ok	Não se aplica
9	DELEGACIA REGIONAL OESTE	AV.AFRÂNIO PEIXOTO,188	LOCADO	CLCB	VÁLIDA	28/06 / 2027	Ok	Não se aplica
10	DELEGACIA REGIONAL ARARAQUARA	R. PADRE DUARTE, Nº 4023	LOCADO	CLCB	VÁLIDA	20/01 / 2026	Ok	Não se aplica
11	DELEGACIA REGIONAL PIRACICABA	R.CARLOS MARTINS SODERO,355	LOCADO	CLCB	VÁLIDA	05/04 / 2026	Ok	Não se aplica
12	DELEGACIA REGIONAL SANTO ANDRÉ	R. ATIBAIA, 390	LOCADO	CLCB	VÁLIDA	23/01 / 2026	Ok	Não se aplica



SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Delegado do Inmetro
ISO 9001



13	DELEGACIA REGIONAL SANTOS	R. AMAZONAS, 83	LOCADO	CLCB	VÁLID A	23/03 / 2026	Ok	Não se aplica
14	DELEGACIA REGIONAL SÃO J. CAMPOS	R. SEBASTIÃO HUMMEL, 759	LOCADO	CLCB	VÁLID A	29/03 / 2026	Ok	Não se aplica
15	DELEGACIA REGIONAL PAULÍNIA-VT	R. SIDNEY CARDON OLIVEIRA, 10 21	LOCADO	AVCB	VÁLID A	19/04 / 2025	Ok	Não se aplica
16	CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO NORTE	R. SOLD. AMÉRICO RODRIGUES, 19	LOCADO	AVCB	VENCIDA	VENCIDA	Vistoria realizada pelo engenheiro de segurança (ACLIMED), precisamos adequar as sinalizações e a recarga dos extintores.	Extintores recarregados. Para compra de sinalização, mangueiras e suportes PROC. SEI - 149.00002433/2024-46 em andamento para aquisição das placas.
17	DELEGACIA REGIONAL PRESIDENTE PRUDENTE	AV. CEL. JOSÉ SOARES MARCONDES, 1632	LOCADO	AVCB	VÁLID A	30/06 / 2025	Ok	Não se aplica
18	DELEGACIA REGIONAL SOROCABA	AV. AMÉRICO DE CARVALHO, 58	LOCADO	CLCB	DOC. AP.	VENCIDA	Adequar os guarda-corpo / Sinalização de emergência está incompleta / Os extintores não estão instalados na parede ou colocado no suporte de piso. / A central do GLP está instalada na parte interna da edificação. / É vedado o uso de	Para compra de sinalização, mangueiras e suportes PROC. SEI - 149.00002433/2024-46 em andamento para aquisição das placas.



							mangueiras plásticas ou emborrachadas.	
19	DELEGACIA REGIONAL MARÍLIA	AV. CARLOS GOMES, 36	LOCADO	CLCB	DOC. PEND	VEN CIDA	Em fase de renovação o projeto anterior, CLCB 2127925, divergência com a área cadastrada no formulário. / A sinalização está incompleta, há presença do botijão GLP com mangueira de borracha na parte interior do estabelecimento.	O botijão foi retirado. Para compra de sinalização, mangueiras e suportes PROC. SEI - 149.00002433/2024-46 em andamento para aquisição das placas.
20	DELEGACIA REGIONAL RIB. PRETO	Av. Pres. Kennedy, 1.550 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-350	EM CONCESSÃO	AVCB	VÁLIDA	24/10 / 2024	Ok	Não se aplica
21	DELEGACIA REGIONAL CAMPINAS	AV. DAS AMOREIRAS, 163	EM CONCESSÃO	AVCB	VÁLIDA	23/01 / 2026	Ok	Não se aplica

VISITA TÉCNICA- REGIONAIS

O Engº Daniel (ACLIMED) junto à diretoria do RHBST irão definir a data de início para as visitas às regionais, através de cronograma preestabelecido a fim de atender os empregados públicos, referente aos aspectos:

- PGR-NR9 – Programa de Gerenciamento de Riscos
- PCMSO-NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional



- AET- NR 17 – Análise Ergonômica de Trabalho
- LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial) ;

Tem como objetivo identificar e avaliar as condições ambientais de trabalho de acordo com o regulamento da Previdência Social.

- EPI - Equipamento de Proteção Individual

A cipeira Simone (Auditoria) sugere que seja informado na Ata o número do processo sobre as visitas ocorridas, identificando a data, e o resultado obtido.

VT - PAULÍNIA – CAMINHÕES TANQUE

A Cipeira Eunice (Paulínia) continua no aguardo do atendimento ao help desk efetuado em janeiro/2023 solicitando manutenção na parte externa do telhado visto que existe uma placa ao redor da plataforma com corrosão e a cada dia aumenta o risco de queda, podendo atingir uma pessoa ou veículo passando pelo local.

A Eng^a Suzy (ADIAC) está ciente do problema e esclarece que devido à altura de 5m no local há necessidade de contratar empresa com andaimes e efetuar a troca ou solda da placa, inclusive está sendo solicitado orçamentos.

REGIONAIS ARAÇATUBA E SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - OBRAS

A Eng^a Suzy (ADIAC) esclarece que já existe a empresa contemplada para retomar as obras das duas regionais no início de 2025, conforme tratativas nos processos no sistema SEI sob os Nrs. 149.00002679/2023-37 desde 15/09/2023 Regional São José do Rio Preto e 149.00003110/2023-99 Regional Araçatuba desde 05/10/2023.



REGIONAIS PARA REFORMA

A Eng^a Suzy (ADIAC) esclarece que 05 (cinco) imóveis próprios do INMETRO onde estão instaladas as regionais continuam aguardando verba para reforma.

EXTINTORES E MANGUEIRA/ PLACAS DE SINALIZAÇÃO

A Eng^a Suzy (ADIAC) informa que para a recarga de extintores da Sede e todas as Regionais, bem como reposição de mangueiras, suporte de parede e de chão fazem parte do processo aberto no SEI sob nº 149.00002433/2024-46.

Esclarece ainda que as placas de sinalização foram adquiridas e adequadas na Sede do IPEN e o Eng^o Daniel (Aclimed) está recebendo as plantas baixas das regionais a fim de disponibilizar as placas para as mesmas, e solicitar o laudo via Fácil para algumas regionais.

O Cipeiro Rodolfo (DAR São José do Rio Preto) cita que o Posto VT precisa urgente de sinalização em determinada área onde ocorre circulação de veículos.

APARELHOS DE AR CONDICIONADO

A Eng^a Suzy (ADIAC) atualiza sobre as providências tomadas pela diretoria administrativa (DADM) quanto a solução dos aparelhos de ar condicionado com defeito, que fazem parte do Plano de Compras Anual, PCA/2025 conforme segue:

Para a Sede Rua Santa Cruz, 1922 serão trocados os aparelhos, visto que são muito antigos e não compensa a troca das peças sendo necessário a contratação de empresa especializada para troca dos aparelhos de ar condicionado, mantendo-se somente os dutos e providenciar empresa para a limpeza dos mesmos.

Para as Regionais do interior e capital contempla o contrato e manutenção predial vigente, que atende parcialmente a necessidade de cada uma, soma uma grande quantidade de aparelhos tornando muito alto os custos, os quais estão sendo analisados.



INSPEÇÃO DE SEGURANÇA NA SEDE E CENTRO TECNOLÓGICO

O Eng^o Daniel e a Técnica Gislene (*ACLIMED*) estão cientes das inspeções das gestões anteriores sobre a necessidade de pontos de ancoragem no auditório Antonio Cortazzo como no Centro Tecnológico para atender as manutenções nos telhados mediante a utilização de EPI, conforme registrado na ADIAC.

A Eng^a Suzy (ADIAC) informa que consta processo no SEI sob nº 149.00003833/2023-98 para reforma do auditório; e no Centro Tecnológico está sendo desenvolvido serviços de retrofit das instalações e nos dois locais serão instalados os pontos de ancoragem.

PREVENÇÃO - MOSQUITO Aedes Aegypti - PORTARIA IPEM Nº 220/2016

A Assistente Social (RHBST) Ana Lucia recomenda para a continuidade aos cuidados em eliminar água parada em recipientes e colocar areia nos pratos de plantas; e aguarda o envio dos relatórios específicos sobre o controle da dengue.

O Cipeiro Rodolfo (DAR São Jose do Rio Preto) solicita a limpeza do mato nessa regional e que no VT tanque de decantação não tem queda d'água que fica ali parada, surgindo muitos mosquitos nesse local, e a preocupação é com os funcionários que já sofreram com doenças decorrentes desses insetos.

O Eng^o Daniel (Aclimed) sugere utilizar plantas aromáticas tais como: a citronela, manjeriço, alecrim entre outras, espalhar vasos pelos ambientes para repelir os mosquitos.

REPELENTE

O Cipeiro Douglas (DAR Santos) sugere aquisição de repelente para as regionais devido a existência de muitos mosquitos nessas localidades, que incomoda durante o expediente além de risco do tipo de mosquito.



A eng^a Suzy (ADIAC) pondera sobre o fator alérgico para algumas pessoas para dedetização, embora o assunto tenha sido levado à diretoria administrativa e que estamos no aguardo do retorno.

ELEVADOR- CENTRO TECNOLÓGICO

Consta no sistema SEI o processo 149 00003679/2024-35 sobre licitação para aquisição de um elevador na Rua Muriaé nº 154 – São Paulo-SP, atendendo a NBR 9050/2020 que é uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que estabelece critérios para a acessibilidade de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou necessidades especiais.

ORDEM DO DIA

A Cipeira Vanilda (DOFC) menciona sobre mosquitos que aparecem no elevador, e acredita que possa ser proveniente de poça d'água no poço dos elevadores, e questiona que tipo de tratativa está sendo providenciada.

A Eng^a Suzy informa que irá verificar o problema, apesar que o técnico dos elevadores comparece mensal ao IPPEM para manutenção preventiva e atende aos chamados de urgência.

CADEIRAS DO ESCRITÓRIO

A cipeira Vanilda (DOFC) menciona sobre as cadeiras giratórias com braços para o escritório que já se encontram desniveladas, causando problemas para a coluna. Como são cadeiras adquiridas há muito tempo, sugere de um modo geral efetuar a troca para novas atendendo o IPPEM geral.

A Cipeira Eunice (VT Paulínia) também explica que na sua unidade as cadeiras estão quebradas.

A Eng^a Suzy (ADIAC) orienta para devolver ao ADSAP as que estão sem condições de uso, e que irá posicionar o Diretor do DADM – Diretoria Administrativa sobre esse problema.

PRÉDIO ANEXO À SEDE



A cipeira Simone (Auditoria) efetua algumas observações e questiona de que forma poderia obter uma solução dos casos como segue :

- Cheiro de mofo próximo o arquivo do prédio anexo à Sede, à Rua Santa Cruz, 1922 São Paulo-SP, que possivelmente deve estar vindo do porão. Questiona se são guardados algum tipo de material.
- No estacionamento da Rua Engº Américo de Carvalho Ramos, 72 situado ao lado da Sede, pontua sobre a falta limpeza que vem crescendo mato, além de evitar de jogar alimentos pois está atraindo os pombos nesse local que poderá trazer doença como a toxoplasmose.

CONVIDADOS

Engº Daniel Matos de Amorim; Técnica Gislene Mendes de Oliveira (*ACLIMED*);
Marli Maranhão (*SESMT*);

ENCERRAMENTO

Perguntado aos Cipeiros, nada mais havendo para tratativas, encerrou a reunião às 10:30h



PARTICIPANTES DA REUNIÃO

GESTÃO 2024/2025

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL

CIPA

DATA: 23/01/2025

HORÁRIO : 9 h às 10h

ON LINE- PLATAFORMA TEAMS

NOME	LOTAÇÃO
Suzy de Fatima Costa Ferracioli	DADM/ADIAAC
Cecilia Sorgon	DAR SOROCABA
Douglas Yassunori Tomashiro	DAR SANTOS
Elenice Simões Kowalczuk	DRHU/RHSDE
Elza Francelina Portela	DAR PRES. PRUDENTE
Eunice Regina de Souza Guimães	VT PAULÍNIA
Gildasio Miranda Dos Santos	DAR BAURU
Leonice Marilda Fernandes	DAR ARAÇATUBA
Mara Regina da Silva	DAR SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Marco Antonio Salles Vasques	RC OESTE
Orlando Carlos de Santi	DAR SÃO CARLOS
Rodolfo Carlos Silveira	DAR SÃO J. DO RIO PRETO
Rosemary Maria Lopes	DAR PIRACICABA
Simone Batista Fontainha	AUDITORIA INTERNA
Vanilda Martins Melo	DOFC/OFIN
Wellington Rogerio Gasparoto	DAR MARILIA
CONVIDADOS	
Daniel Matos de Amorim	ENGº SEGURANÇA TRABALHO
Gislene Mendes de Oliveira	TÉCNICA SEGURANÇA TRABALHO
Marli Maranhão	SESMT
DAR Campinas	REGIONAL



SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Delegado do Inmetro
ISO 9001

