



## Operação Olhos de Lince 18 e 19-06-2024

| ESTABELECIMENTO                               | ENDEREÇO  | BAIRRO          | MUNICÍPIO | BANDEIRA | BICOS APROVADOS | BICOS REPROVADOS | TOTAL     | IRREGULARIDADES   | AUTO INFRAÇÃO *1 [MULTA] | PLACAS   | PULSERS   | FIAÇÃO   | ILHAS COM INTERDIÇÃO | Interditado Parcial ou total *2[Instrumento] |
|---|---|-----------------|-----------|----------|-----------------|------------------|-----------|---|--------------------------|----------|-----------|----------|----------------------|--|
| AP. Mareli Ltda                               | Av. Roland Garros, 1810                                 | Jd Brasil       | SÃO PAULO | BRANCA   | 5               | -                | 5         | -   | -                        | -        | -         | -        | -                    | -  |
| Posto de Abastecimento Guarulhos Eirelli Ltda | Av. Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 3165 | Guarulhos       | GUARULHOS | BRANCA   | -               | 8                | 8         | Violação dos pontos de selagem nos painéis  | 8                        | 6        | -         | -        | 2                    | TOTAL  |
| Posto de Serviços Dublim Ltda                 | Av. Marechal Tito, 5350                                 | Itajuibe        | SÃO PAULO | IPIRANGA | 20              | -                | 20        | A bomba medidora sofreu alterações em suas características, ficando em desacordo com a Portaria de Aprovação de Modelo  | -                        | 1        | 4         | -        | -                    | -  |
| Auto Posto Portal da Vila Guilherme Ltda      | Av. Joaquina Ramalho, 474                               | Vila Guilherme  | SÃO PAULO | BRANCA   | 9               | 3                | 12        | Segmentos de dígitos danificados  | -                        | -        | -         | -        | 1                    | PARCIAL                                      |
| DTC Centro Automotivo Ltda                    | Av. Barão de Mauá, 1150                                 | VL América      | MAUÁ      | BRANCA   | 2               | -                | 2         | -   | -                        | -        | -         | -        | -                    | -  |
| Posto Providência II Ltda                     | Rua Jorge Ward, 191                                     | Rio Pequeno     | SÃO PAULO | BRANCA   | 12              | -                | 12        | -   | -                        | -        | -         | -        | -                    | -  |
| Posto Campanha Dorato Ltda                    | Av. Interlagos, 3429                                    | Jardim Umuarama | SÃO PAULO | BRANCA   | 15              | 1                | 16        | Erro de medição superior ao erro máximo admitido pela legislação metrológica em vigor, em prejuízo ao consumidor -140ml | 1                        | -        | -         | -        | 1                    | PARCIAL                                      |
| Auto Posto Tamade Ltda                        | Av. do Rio Bonito, 1836                                 | Socorro         | SÃO PAULO | ALE      | 8               | -                | 8         | -   | -                        | -        | -         | -        | -                    | -  |
| Rofec Auto Posto Ltda                         | Av. Roberto Gordon, 57                                  | Centro          | DIADEMA   | IPIRANGA | -               | -                | -         | A bomba medidora sofreu alterações em suas características, ficando em desacordo com a Portaria de Aprovação de Modelo. | -                        | 2        | 6         | 1        | 1                    | PARCIAL                                      |
| <b>09</b>                                     |   |                 |           |          | <b>71</b>       | <b>12</b>        | <b>83</b> |   | <b>9</b>                 | <b>9</b> | <b>10</b> | <b>1</b> | <b>5</b>             |  |

\*1 Multas: De acordo com o Ipem-SP, o posto com irregularidades tem dez dias para apresentar sua defesa junto à instituição. Conforme a lei federal 9.933/99, a multa pode chegar a R\$ 1,5 milhão.

\*2 Interdição Instrumento: A liberação ocorre através da Portaria 157/2017 e 111/2021 (Apreensão de placas com indicio de fraude) ou através da oficina cadastrada pelo Ipem quando não ocorrer apreensão de componentes com indicio de fraude.

**Participantes:**  
**PROCON**  
**DPPC**