



**OPERAÇÃO ESPECIAL IPEM "DIA DO CONSUMIDOR" - CAPITAL**

**DATA: 08/03/2022**

Empresa	Endereço	Produto Irregular/Marca	Irregularidade
KIT KIDS LTDA	Rua Silva Bueno, nº. 1.873 - Ipiranga	toucas/EVER BABY	ausência do símbolo do processo de secagem natural, nas instruções de conservação do produto
		vestido infantil / CARINHOSO	ausência do símbolo do processo de secagem natural, nas instruções de conservação do produto
B C SURF WEAR LTDA	Rua José Pinheiro Borges, loja 304	camisa / OKDOK	CNPJ inferior a 2mm
FB STREET WEAR EIRELI	Rua José Pinheiro Borges, loja 296	camiseta / VOLCOM	sem o símbolo de limpeza a seco

**DATA: 09/03/2022**

BERGAMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS ABSOLUTTI	Rua José Paulino, nº. 56	saia / ABSOLUTTI	sem informação de secagem ao natural
		blusa/ABSOLUTTI	conservação por símbolos fora de ordem
MARCELO SOUTO QUINTERO	Rua Silva Bueno, nº. 1.747/Ipiranga	camiseta / CORINTIANS	ausência do símbolo do processo de secagem natural
		bermuda/W.O.P	ausência do símbolo do processo de secagem natural
		calça feminina/HORTÊNCIA/MALHARIA ROSSI	ausência do símbolo do processo de secagem natural
CRIZ PEREZ COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA	Rua Silva Bueno, nº 1.765/ Ipiranga	calça feminina/EMPÓRIO	contradição na informação do tratamento de conservação; ausência da informação dos processos de conservação de alvejamento e de limpeza profissional
DN 7 COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA EPP	Rua José Pinheiro Borges, loja 209 / Itaquera	calça/POLOJACK	sem estar em igual destaque, sem forro



**OPERAÇÃO ESPECIAL IPEM "DIA DO CONSUMIDOR" - CAPITAL**

TNG COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA	Rua Pedreira do Roque, loja 308/Itaquera	calça/TNG	sem indicação do forro
REMO CAMISEIRO CONFECÇÕES EIRELI	Rua José Pinheiro Borges, loja 207 / Itaquera	camisa/REMO FENUT	CNPJ, composição têxtil inferior a 2mm
CIA HERING	Rua José Pinheiro Borges, loja 308 / Itaquera	camiseta/HERING	sem a designação de outras fibras
<b>DATA: 10/03/2022</b>			
VIA VEREJO S.A	Rua Silva Bueno, nº. 2.153/Ipiranga	televisores / SANSUNG; TCL ; LG	ausência da etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE
NIVALDO FALABELLO MODAS	Rua Silva Bueno, nº. 2.142 / Ipiranga	jaqueta feminina / STILLGER	símbolos de conservação fora de ordem de tratamento; informações do país de origem em caracteres com altura inferior a 2mm; símbolos de conservação com dimensão inferior a 16mm <sup>2</sup>
EHIME MODAS LTDA	Rua Silva Bueno, nº. 2.160 / Ipiranga	calça adulto/DAL-RI; macacão pijama/BARRIGUDINHO ; calça tipo mijão / AGALU	ausência do símbolo de secagem natural
EAS FASHION COMÉRCIO DE ROUPAS CALÇADOS LTDA	Rua José Pinheiro Borges, loja 530/531/ Itaquera	calça / ITS IND COM	sem indicação de forro ; sem estar em igual destaque
CAMISETAS E ACESSÓRIOS GEEK	Rua José Pinheiro Borges, loja 528 / Itaquera	camiseta / ROSSTAMP	CNPJ inferior a 2mm; composição inferior a 2mm
DAISO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Rua José Pinheiro Borges, loja 530/531/ Itaquera	meia/DAISO	CNPJ inferior a 2mm; composição inferior a 2mm ; país de origem inferior a 2mm
LC SHOES BAGS LTDA	Rua José Pinheiro Borges, loja 572/573/ Itaquera	biquini/LC SHOES	composição inferior a 2mm ; país de origem inferior a 2mm



SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA  
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Órgão Delegado do Immetro  
ISO 9001



**OPERAÇÃO ESPECIAL IPEM "DIA DO CONSUMIDOR" - CAPITAL**

MIAZI CHOFI MANUFATURA TÊXTIL LTDA	Rua José Pinheiro Borges, loja 578/ Itaquera	tecido / SEM MARCA	sem composição têxtil ; sem conservação ; sem largura
MARIA ELIANA DOS SANTOS COMÉRCIO DE ROUPAS	Rua José Pinheiro Borges, loja 58L/ Itaquera	camiseta / BUNNY	símbolo de lavagem em desacordo