

**CIPA**  
**GESTÃO 2024/2025**

**ATA DE REUNIÃO**

Ao 8º dia do mês de julho de dois mil e vinte cinco, às nove horas, na sede do IPEM localizada à Rua Santa Cruz 1922, através da plataforma do Teams, realizou-se a 7ª Reunião mensal Ordinária da CIPA (*Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio*) destinada aos empregados públicos da sede e regionais na qual reuniram-se os membros da CIPA e convidados.

**LEITURA DA ATA DE REUNIÃO ANTERIOR**

Leitura da Ata anterior pela secretária da CIPA - Elenice Simões Kowalczuk

Reunião conduzida pela presidente da CIPA - eng.<sup>a</sup> Suzy de Fatima Ferracioli Carpentieri

Após assinatura dos membros no sistema SEI (*sistema eletrônico de informação*) será publicada na intranet.

**ACIDENTES DE TRABALHO**

O SESMT (*Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho*) informa que no mês de junho/2025 não houve acidente típico ou trajeto.

A seguir segue tabela referente a acidentes e número de empregados da autarquia.

A 1ª linha são os acidentes ocorridos e a 2ª é o número de funcionários do IPEM-SP, e a 3ª linha refere-se ao percentual de acidentes.

As tratativas são para os acidentes típicos, pois os de trajeto fogem da ação de qualquer empresa.



Janeiro a dezembro de 2025

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
número acidentes	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	5
Número empregados	545	544	546	544	546	545	543	0	0	0	0	0	
percentual acidentes	0,18%	0%	0%	0,18%	0%	0%	0,55%	0%	0%	0%	0%	0%	
	99,82%	100%	100%	99,82%	100%	100%	99,45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### **AVCB/CLCB**

O eng.º Daniel, a técnica Gislene (*ACLIMED*) ambos da Segurança do trabalho e a eng.ª Suzy (*ADIAC*) estão acompanhando a regularização dos AVCBs e CLCBs da sede e regionais.

Na sede do IPEM está sendo providenciado a instalação do corrimão e guarda corpo para as escadas dos andares do prédio.

O eng.º Daniel (*ACLIMED*) e a eng.ª Suzy (*ADIAC*) estão providenciando os treinamentos de brigada de incêndio com a 3ª simulação de abandono total do prédio em caso de incêndio, com previsão do ponto de encontro nas imediações da sede do IPEM-SP, bem como atualização dos documentos necessários para obter o AVCB.

A seguir a planilha atual explanando o status do AVCB e CLCB.

IMÓVEL	ENDEREÇO	LOCADO OU PRÓPRIO	TIPO	STATUS DA LICENÇA	VALIDADE	SITUAÇÃO ATUAL
SEDE	R. SANTA CRUZ, 1922	PRÓPRIO/ INMETRO	TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS (TAACB 421)	VÁLIDA	15/07/2025	PROC. SEI 14900002435/2024-35 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO, EM ANDAMENTO ANÁLISE DE PROPOSTA. BRIGADA DE INCÊNDIO FORMADA E RENOVADA EM 25.03.2024
CENTRO TECNOLÓGICO	R. MURIAÉ, 154	PRÓPRIO/ IPEM	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	DOCUMENTOS APRESENTADOS NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	VENCIDA	DEVERÁ SER REALIZADO TESTE PARA SE CERTIFICAR SE ESTÁ AUDÍVEL EM TODA A EDIFICAÇÃO E, DESTA FORMA, ATENDER AS PENDÊNCIAS DESCRITAS NO PROTOCOLO DE VISTORIA Nº 066153-2/2021 (ADIAC E ACLIMED COM ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA INSTALADORA).



SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA  
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Órgão Delegado do Inmetro  
ISO 9001



DELEGACIA REGIONAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (RSJRP)	R. UBER FOLCHINE, 501	PRÓPRIO/INMETRO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	DOCUMENTOS PENDENTES NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTUR A	VENCIDA	OBRA EM ANDAMENTO 2ª MEDIÇÃO REGULARIZAÇÃO DE AVCB PREVISTA.
PRÉDIO ANEXO (SEDE)	R. SANTA CRUZ, 1952	PRÓPRIO/INMETRO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	DOCUMENTOS PENDENTES NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTUR A	NÃO EMITIDO	CASO EM ANÁLISE E SERÁ DADA ENTRADA NO SISTEMA VIA FÁCIL EM BREVE (ADIAAC/ACLIMED). AVALIAR SE O CROQUI ELABORADO PARA QUANTITATIVO DE PLACAS NECESSÁRIAS ATENDE E ESTÁ ATUALIZADO (ADIAAC). ELABORAR PROJETO TÉCNICO E PROTOCOLIZAR NO SISTEMA VIA FÁCIL PARA OBTENÇÃO DO CLCB (ACLIMED). APÓS APROVAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO, SERÁ NECESSÁRIA LICITAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROJETO E COMPRA DE SINALIZAÇÃO (ADIAAC DEVERÁ EMITIR ETP E TR).
DELEGACIA REGIONAL BAURU (RBAUR)	R. ITAPURA, 10-25	PRÓPRIO/IPEM	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	DOCUMENTOS PENDENTES NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTUR A	VENCIDA	FECHAMENTO DE VÃO DA ESCADA ATENDENDO A IT DO CORPO DE BOMBEIRO SERÁ EXECUTADO APÓS O ORÇAMENTO.
DELEGACIA REGIONAL SÃO CARLOS (RSCAR)	R. RAIMUNDO CORRÊA, 1229	PRÓPRIO/IPEM	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	23/03/2026	OK
DELEGACIA REGIONAL ARAÇATUBA (RARAÇ)	R. GOV. PEDRO TOLEDO, 310	PRÓPRIO/INMETRO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	24/01/2026	OK
CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO NORTE (RCNOR)	R. SD.AMÉRICO RODRIGUES, 19	LOCADO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	DOCUMENTOS APRESENTADOS NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTUR A	VENCIDA	PLACAS DE SINALIZAÇÃO E MANGUEIRAS ADQUIRIDAS DEVE SER FEITO O RECOLHIMENTO DA GUIA DARE Nº 8584000000-0 42430185112-6 40590071012-4 52420240503-5 NO IMPORTE DE R\$ 42,43 E COM VENCIMENTO PARA 03/05/2024 PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO.
DELEGACIA REGIONAL CAMPINAS - PAULÍNIA-VT (RCAMP - VT PAULÍNIA)	R. SIDNEY CARDON OLIVEIRA, 1021	LOCADO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	VÁLIDA	19/04/2025	OK
DELEGACIA REGIONAL PRESIDENTE PRUDENTE (RPPRU)	AV.CEL.JOSÉ SOARES MARCONDES, 1632	LOCADO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	VÁLIDA	30/06/2025	OK
DELEGACIA REGIONAL SOROCABA (RSORO)	AV. AMÉRICO DE CARVALHO, 58	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	DOCUMENTOS APRESENTADOS NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTUR A	VENCIDA	POSSIVELMENTE A ADEQUAÇÃO DO "GUARDA-CORPO" DA ESCADA - VIDE OBSERVAÇÃO ABAIXO (ADIAAC DEVERÁ EMITIR ETP E TR).
DELEGACIA REGIONAL	AV. CARLOS GOMES, 36	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO	DOCUMENTOS PENDENTES NECESSITA	VENCIDA	OK



MARÍLIA (RMARI)			DE BOMBEIROS (CLCB)	ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA		
DELEGACIA REGIONAL LESTE (RCLES)	R. HENRIQUE PEREZ, 137	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	28/03/2026	OK
DELEGACIA REGIONAL OESTE (RCOES)	AV. AFRÂNIO PEIXOTO, 188	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	28/06/2027	OK
DELEGACIA REGIONAL ARARAQUARA (RARAR)	R. PADRE DUARTE, 4023	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	20/01/2026	OK
DELEGACIA REGIONAL PIRACICABA (RPIRA)	R. CARLOS MARTINS SODERO, 355	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	04/05/2026	OK
DELEGACIA REGIONAL SANTO ANDRÉ (RSAND)	R. ATIBAIA, 390	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	23/01/2026	OK
DELEGACIA REGIONAL SANTOS (RSANT)	R. AMAZONAS, 83	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	23/03/2026	OK
DELEGACIA REGIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (RSJCA)	R. SEBASTIÃO HUMMEL, 759	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	29/03/2026	OK
DELEGACIA REGIONAL CAMPINAS (RCAMP)	AV. DAS AMOREIRAS, 163	EM CONCESSÃO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	VÁLIDA	23/01/2026	OK
DELEGACIA REGIONAL RIBEIRÃO PRETO (RRPRE)	AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1550	SECRETARIA DA FAZENDA - PROCURADORIA GERAL/ EM CONCESSÃO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	VÁLIDA	15/01/2028	OK
DELEGACIA REGIONAL RC SUL	Rua 28 de Setembro, 861 São Paulo-SP	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	09/02/2028	OK



### **VISITA TÉCNICA- REGIONAIS**

O eng.º Daniel (ACLIMED) já vem realizando as visitas às regionais através de cronograma preestabelecido a fim de atender os empregados públicos, referente aos aspectos:


- PGR-NR9 – **Programa de Gerenciamento de Riscos**
- PCMSO-NR 7 – **Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**
- LTCAT - **Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho** que verifica insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial; tem como objetivo identificar e avaliar as condições ambientais de trabalho de acordo com o regulamento da Previdência Social.
- AET- NR 17 – **Análise Ergonômica de Trabalho**, que pode ser dividida em três áreas:
  - a) **Ergonomia física** – desde a qualidade dos equipamentos utilizados até a postura corporal do empregado
  - b) **Organizacional** - melhoria nos processos internos que podem oferecer os riscos à saúde; rotinas do trabalho informatizado; trabalho exaustivo ou repetitivo; quantidade insuficiente de colaboradores ou alto volume de trabalho, colabora para sobrecarga mental
  - c) **Cognitiva** - Relacionados às condições mentais do trabalhador; adotar medidas de combate ao estresse e à ansiedade, os quais interferem muito na produtividade.

### **VT - PAULÍNIA – CAMINHÕES TANQUE**

A cipeira Eunice (Paulinia) pontuou sobre a parte externa do telhado do VT Paulínia, visto que ao redor da plataforma existe uma placa com corrosão e com risco de queda, podendo atingir pessoa ou veículo.

A eng.ª Suzy (ADIAC) informa que será efetuada licitação para o serviço, visto que os três orçamentos apresentados pelas empresas daquela localidade estão com preços muito elevados.

### **REGIONAIS ARAÇATUBA E SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - OBRAS**



A Eng.<sup>a</sup> Suzy (*ADIAC*) esclarece que as obras nas duas regionais tiveram início em fevereiro/2025, e com previsão de término em **8 meses**, conforme tratativas nos processos no sistema SEI sob os n.ºs 149.00002679/2023-37 regional São José do Rio Preto e 149.00003110/2023-99 regional Araçatuba, inclusive para atualizar vigência do AVCB/CLCB. Informa também foram efetuadas a 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> medição estando conforme e as obras continuam em andamento.

### **REGIONAIS PARA REFORMA**

A eng.<sup>a</sup> Suzy (*ADIAC*) informa que cinco imóveis próprios do INMETRO onde estão instaladas algumas regionais estão dependendo de liberação de verba para reforma.

### **APARELHOS DE AR CONDICIONADO**

A eng.<sup>a</sup> Suzy (*ADIAC*) informa que os aparelhos de ar condicionado com defeito fazem parte do PCA/2025 (Plano de Compras Anual), conforme posicionamento da diretoria.


Para a sede do IPEM-SP terá a contratação de empresa especializada para efetuar a troca dos aparelhos antigos por mais modernos, bem como a limpeza geral dos dutos dos andares.

Para as regionais do interior e capital que apresenta uma grande quantidade de aparelhos, permanece o contrato de manutenção predial vigente, que atende parcialmente a necessidade de cada uma.

### **INSPEÇÃO DE SEGURANÇA AUDITÓRIO E CENTRO TECNOLÓGICO**

A eng.<sup>a</sup> Suzy (*ADIAC*) informa que consta processo no SEI sob nº 149.00003833/2023-98 para reforma do auditório Antonio Cortazzo; e no Centro Tecnológico está sendo desenvolvido serviços de retrofit das instalações e nos dois locais serão instalados os pontos de ancoragem, conforme observação do eng.º Daniel e a Técnica Gislene (*ACLIMED*) sobre a necessidade do uso do EPI (equipamento de segurança individual).

### **PREVENÇÃO - MOSQUITO AEDES AEGYPTI - PORTARIA IPEM Nº 220/2016**



A Assistente Social (RHBST) Ana Lucia recomenda para a continuidade aos cuidados em eliminar água parada em recipientes e colocar areia nos pratos de plantas; e esclarece que as regionais enviam normalmente ao RHBST os relatórios específicos sobre o controle da dengue.

### **ELEVADOR-CENTRO TECNOLÓGICO**

Consta no sistema SEI o processo nº 149 00003679/2024-35 sobre licitação para aquisição de um elevador para à Rua Muriaé nº 154 – São Paulo-SP, atendendo a NBR 9050/2020 que é uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que estabelece critérios para a acessibilidade de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou necessidades especiais.

### **CADEIRAS GIRATÓRIAS - ESCRITÓRIO**

A cipeira Vanilda (DOFC) pontua sobre as cadeiras giratórias com braços para o escritório que já se encontram desniveladas, causando problemas para a coluna. Como se trata de mobiliário adquirido há muito tempo, sugere de um modo geral efetuar a troca para novas atendendo os departamentos da sede, centro tecnológico e regionais.


A eng.<sup>a</sup> Suzy (ADIA) salienta que as cadeiras têm vida útil e com o uso ficam desniveladas, e que a diretoria administrativa está ciente da questão para as providências.

### **PRÉDIO ANEXO À SEDE**

Conforme pontuado pela cipeira Simone (auditoria) a respeito do mau cheiro vindo do porão próximo do arquivo deslizante e sala da empregada pública Tereza Viana; a eng.<sup>a</sup> Suzy (ADIA) está providenciando a retirada de materiais ali guardados e também a elaboração do DFD (documento de formalização de demanda) para reforma do encanamento de esgoto próximo do lençol freático.

### **PRÉDIO ANEXO À SEDE- SALA DO ARQUIVO DESLIZANTE**

O eng.<sup>o</sup> Daniel (Aclimed) orientou para a Tereza e a auxiliar a utilizarem o EPI quando forem manusear o arquivo deslizante, visto que os processos ficam muito tempo ali guardados e acumulando pó.



As cipeiras Elenice (RHSDE) e Simone (auditoria) pontuam sobre a necessidade de transferir de sala da empregada pública Tereza Viana, que fica ao lado do arquivo deslizante para um local que tenha melhor ventilação, o mais rápido possível, vez que a mesma já havia reclamado para a Simone (auditoria) sobre a limitação da ventilação do ar daquele local.

## **ORDEM DO DIA**

### **ELEVADORES – SEDE**

A ciperia Vanilda (DOFC) informa problemas que vem ocorrendo nos elevadores que estão parando no andar errado, e às vezes ao parar no andar a porta trava e não abre.

A eng.<sup>a</sup> Suzy (ADIAC) esclarece que são elevadores antigos e que será feita licitação para troca de peças, que atualmente o técnico comparece normalmente para a manutenção preventiva e também atende a chamados eventuais para normalizar o mecanismos dos mesmos.

### **REGA DAS PLANTAS**

O eng.º Daniel (ACLIMED) solicita que a rega das plantas no ambiente interno seja o mínimo possível de água, pois o excesso vai para o chão tornando-se escorregadio para as pessoas.

### **SIPAT**

O eng.º Daniel (ACLIMED) comunica que em agosto/2025 ocorrerá a semana da SIPAT e solicita sugestões de temas aos cipeiros para essa realização.


### **VT PAULÍNIA**

A cipeira Eunice (Paulínia) menciona que os chamados efetuados pelo help desk foram fechados sem que ocorressem os atendimentos na área da manutenção, e que alguns dos problemas existentes são da responsabilidade do locador porém este não atende;

A eng.<sup>a</sup> Suzy (ADIAC) salienta que os chamados efetuados ao locador pelo VT Paulínia devem ter as evidências dos e-mails enviados para que o IPPEM possa exigir o que cabe a responsabilidade ao proprietário através do contrato assumido entre as partes.

### **GINÁSTICA LABORAL**

O cipeiro Rodolfo (São José do Rio Preto) sugere que seja disponibilizado ginástica laboral on line para que os empregados públicos praticassem os exercícios no horário que melhor



convier, visto que o trabalho diário no computador o dia todo traz alguns problemas de postura.


O cipeiro Wellington (Marília) menciona que no you tube tem ginástica laboral para acessar a qualquer momento.

#### CONVIDADOS

Eng.º Daniel Matos de Amorim; técnico Wesley Pereira dos Santos (ACLIMED) em substituição de férias da técnica Gislene ; Marli Maranhão (SESMT).

#### ENCERRAMENTO

Perguntado aos Cipeiros, nada mais havendo para tratativas, encerrou a reunião às 10h10min.



<b>PARTICIPANTES 7ª REUNIÃO/CIPA</b>	<b>GESTÃO 2024/2025</b>
<b>DATA : 08/07/2025</b>	
<b>HORÁRIO : 9h às 10h</b>	
<b>PLATAFORMA/TEAMS</b>	

<b>NOME</b>	<b>LOTAÇÃO</b>
Suzy de Fatima Costa Ferracioli	DADM/ADIAAC
Barbara Barreiro	DAR CAMPINAS
Cecilia Sorgon	DAR/SOROCABA
Elenice Simoes Kowalczuk	DRHU/RHSDE
Eunice Regina de Souza Guimaraes	VT PAULÍNIA
Gildasio Miranda Dos Santos	DAR BAURU
Marco Antonio Salles Vasques	DAR OESTE
Orlando Carlos de Santi	DAR SÃO CARLOS
Rodolfo Carlos Silveira	DAR S. J. DO RIO PRETO
Vanilda Martins Melo	DOFC/ OFFIN
Wellington Rogerio Gasparoto	DAR MARILIA

<b>CONVIDADOS</b>	
Daniel Matos de Amorim	ENG.º SEGURANÇA DO TRABALHO
Marli Maranhão	DRHU/SESMT
Moacir Takashi Akiyama	DAR PRES. PRUDENTE
Wesley Pereira dos Santos	TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO



**SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA**  
**INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Órgão Delegado do Inmetro  
ISO 9001

