



Programa Olhos de Lince 27/08/2021

DAR	ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICIPIO	BANDEIRA	APROVADO	REPROVADO	TOTAL	IRREGULARIDADE	A.I	PLACAS	PULSERS
RCSUL	POSTO DE SERVICOS 23 DE MAIO LTDA	RUA ASDRUBAL DO NASCIMENTO,462	BELA VISTA	SAO PAULO	PETROBRAS	12		12				
RCLES	AUTO POSTO BELENZINHO LTDA	RUA SAO LEOPOLDO,546	BELEM	SAO PAULO	BRANCA	10	2	12	Erros de até -402ml para cada 20l fornecidos em prejuizo ao consumidor; violação no plano de selagem (sem lacres no dispositivo medidor)	2		
RCLES	AUTO POSTO ALBANO EIRELI	RUA DO ORATORIO,2413	VILA ORATORIO	SAO PAULO	Shell	12		12				
RCSUL	AUTO POSTO FERNANDO FALCAO LTDA	RUA FERNANDO FALCAO,961	ALTO DA MOOCA	SAO PAULO	BR	9		9				
RCOES	GOLF AUTO POSTO LTDA	AV LINS DE VASCONCELOS,494	CAMBUCI	SAO PAULO	BRANCA	10	2	12	Mangueira em mau estado de conservação; ausência do protetor de regulagem no bloco medidor			
RCOES	AUTO POSTO PANGEIA LTDA.	RUA BUENO DE ANDRADE,404	ACLIMACAO	SAO PAULO	BRANCA	12		12				
RCSUL	AUTO POSTO NOVO ORIENTAL I LTDA	AV CONSELHEIRO FURTADO,974	ACLIMACAO	SAO PAULO	BRANCA	6		6				
RCNOR	POSTO DE COMBUSTIVEIS NGM EIRELI	AV MERCURIO,24	BRAS	SAO PAULO	BRANCA	14		14	Pulser apresenta funcionamento irregular na rotina eletrônica, divergindo da PAM		1	
RCNOR	AUTO POSTO VIA BRESSER LTDA	RUA VINTE E UM DE ABRIL,900	BELENZINHO	SAO PAULO	BRANCA	18		18	Violação no plano de selagem	12	3	6
RCOES	AUTO POSTO PETALA AZUL LTDA	RUA CONSELHEIRO LAFAYETE,255	MOOCA	SAO PAULO	BRANCA	10		10				
RCSUL	POSTO DE SERVICO TUTOIA LTDA	RUA DR AMANCIO DE CARVALHO,26	PARAIZO	SAO PAULO	PETROBRAS	24		24				
11						137	4	141		14	4	6