

CIPA
GESTÃO 2024/2025

ATA DE REUNIÃO

Ao 8º dia do mês de abril de dois mil e vinte cinco, às nove horas, na sede do IPEM localizada à Rua Santa Cruz 1922, através da plataforma do Teams, realizou-se a 4ª Reunião mensal Ordinária da CIPA (*Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio*) destinada aos empregados públicos da sede e regionais na qual reuniram-se os membros da CIPA e convidados.

LEITURA DA ATA DE REUNIÃO ANTERIOR

Leitura da Ata anterior pela secretária da CIPA - Elenice Simões Kowalczyk

Reunião conduzida pela presidente da CIPA - eng.^a Suzy de Fatima Ferracioli Carpentieri

Após assinatura dos membros no sistema SEI (*sistema eletrônico de informação*) será publicada na intranet.

ACIDENTES DE TRABALHO

O SESMT (*Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho*) informa que no mês de março/2025 não houve acidente típico ou trajeto.

A seguir segue tabela referente a acidentes e número de empregados da autarquia.

A 1ª linha são os acidentes ocorridos e a 2ª é o número de funcionários do IPEM-SP, e a 3ª linha refere-se ao percentual de acidentes.

As tratativas são para os acidentes típicos, pois os de trajeto fogem da ação de qualquer empresa.



Janeiro a dezembro de 2025

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
545	544	546	544	0	0	0	0	0	0	0	0	
0,18%	0%	0%	0,18%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
99,82%	100%	100%	99,82%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

AVCB/CLCB

O eng.º Daniel, a técnica Gislene (*ACLIMED*) ambos da Segurança do trabalho e a eng.ª Suzy (*ADIAAC*) estão acompanhando a regularização dos AVCBs e CLCBs da sede e regionais.

Na sede do IPPEM está sendo providenciado corrimão e guarda corpo para as escadas dos andares do prédio, através de pregão.

O eng.º Daniel (*ACLIMED*) e a eng.ª Suzy (*ADIAAC*) estão providenciando os treinamentos de brigada de incêndio com a 3ª simulação de abandono total do prédio em caso de incêndio, com previsão do ponto de encontro nas imediações do prédio da sede, bem como atualização dos documentos necessários tendo em vista ter finalizado as obras do prédio à Rua Santa Cruz, 1922 para obter o AVCB.

A seguir a planilha atual explanando o status do AVCB e CLCB.



IMÓVEL	ENDEREÇO	LOCADO OU PRÓPRIO	TIPO	STATUS DA LICENÇA	VALIDADE	SITUAÇÃO ATUAL
SEDE	R. SANTA CRUZ, 1922	PRÓPRIO/INMETRO	TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS (TAACB 421)	VÁLIDA	15/07/2025	PROC. SEI 14900002435/2024-35 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO, EM ANDAMENTO ANÁLISE DE PROPOSTA. BRIGADA DE INCÊNDIO FORMADA E RENOVADA EM 25.03.2024
CENTRO TECNOLÓGICO	R. MURIAÉ, 154	PRÓPRIO/IPEM	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	DOCUMENTOS APRESENTADOS NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTUR A	VENCIDA	DEVERÁ SER REALIZADO TESTE PARA SE CERTIFICAR SE ESTÁ AUDÍVEL EM TODA A EDIFICAÇÃO E, DESTA FORMA, ATENDER AS PENDÊNCIAS DESCRITAS NO PROTOCOLO DE VISTORIA Nº 066153-2/2021 (ADIAC E ACLIMED COM ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA INSTALADORA).
DELEGACIA REGIONAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (RSJRP)	R. UBER FOLCHINE, 501	PRÓPRIO/INMETRO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	DOCUMENTOS PENDENTES NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTUR A	VENCIDA	OBRA EM ANDAMENTO 2ª MEDIÇÃO REGULARIZAÇÃO DE AVCB PREVISTA.
PRÉDIO ANEXO (SEDE)	R. SANTA CRUZ, 1952	PRÓPRIO/INMETRO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	DOCUMENTOS PENDENTES NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTUR A	NÃO EMITIDO	CASO EM ANÁLISE E SERÁ DADA ENTRADA NO SISTEMA VIA FÁCIL EM BREVE (ADIAC/ACLIMED). AVALIAR SE O CROQUI ELABORADO PARA QUANTITATIVO DE PLACAS NECESSÁRIAS ATENDE E ESTÁ ATUALIZADO (ADIAC). ELABORAR PROJETO TÉCNICO E PROTOCOLIZAR NO SISTEMA VIA FÁCIL PARA OBTENÇÃO DO CLCB (ACLIMED). APÓS APROVAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO, SERÁ NECESSÁRIA LICITAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROJETO E COMPRA DE SINALIZAÇÃO (ADIAC DEVERÁ EMITIR ETP E TR).
DELEGACIA REGIONAL BAURU (RBAUR)	R. ITAPURA, 10-25	PRÓPRIO/IPEM	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	DOCUMENTOS PENDENTES NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTUR A	VENCIDA	FECHAMENTO DE VÃO DA ESCADA ATENDENDO A IT DO CORPO DE BOMBEIRO SERÁ EXECUTADO APÓS O ORÇAMENTO.
DELEGACIA REGIONAL SÃO CARLOS (RSCAR)	R. RAIMUNDO CORRÊA, 1229	PRÓPRIO/IPEM	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	23/03/2026	OK
DELEGACIA REGIONAL ARAÇATUBA (RARAÇ)	R. GOV. PEDRO TOLEDO, 310	PRÓPRIO/INMETRO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	24/01/2026	OK
CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO NORTE (RCNOR)	R. SD.AMÉRICO RODRIGUES, 19	LOCADO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	DOCUMENTOS APRESENTADOS NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTUR A	VENCIDA	PLACAS DE SINALIZAÇÃO E MANGUEIRAS ADQUIRIDAS PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO.
DELEGACIA REGIONAL CAMPINAS -	R. SIDNEY CARDON OLIVEIRA, 1021	LOCADO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	VÁLIDA	19/04/2025	OK



SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Delegado do Immetro
ISO 9001



PAULÍNIA-VT (RCAMP - VT PAULÍNIA)						
DELEGACIA REGIONAL PRESIDENTE PRUDENTE (RPPRU)	AV.CEL.JOSÉ SOARES MARCONDES, 1632	LOCADO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	VÁLIDA	30/06/2025	OK
DELEGACIA REGIONAL SOROCABA (RSORO)	AV. AMÉRICO DE CARVALHO, 58	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	DOCUMENTOS APRESENTADOS NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTUR A	VENCIDA	POSSIVELMENTE A ADEQUAÇÃO DO "GUARDA-CORPO" DA ESCADA - (ADIAC DEVERÁ EMITIR ETP E TR).
DELEGACIA REGIONAL MARÍLIA (RMARI)	AV. CARLOS GOMES, 36	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	DOCUMENTOS PENDENTES NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTUR A	VENCIDA	OK
DELEGACIA REGIONAL LESTE (RCLES)	R. HENRIQUE PEREZ, 137	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	28/03/2026	OK
DELEGACIA REGIONAL OESTE (RCOES)	AV.AFRÂNIO PEIXOTO, 188	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	28/06/2027	OK
DELEGACIA REGIONAL ARARAQUARA (RARAR)	R. PADRE DUARTE, 4023	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	20/01/2026	OK
DELEGACIA REGIONAL PIRACICABA (RPIRA)	R.CARLOS MARTINS SODERO, 355	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	04/05/2026	OK
DELEGACIA REGIONAL SANTO ANDRÉ (RSAND)	R. ATIBAIA, 390	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	23/01/2026	OK
DELEGACIA REGIONAL SANTOS (RSANT)	R. AMAZONAS, 83	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	23/03/2026	OK
DELEGACIA REGIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (RSJCA)	R. SEBASTIÃO HUMMEL, 759	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	29/03/2026	OK
DELEGACIA REGIONAL CAMPINAS (RCAMP)	AV. DAS AMOREIRAS, 163	EM CONCESSÃO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	VÁLIDA	23/01/2026	OK
DELEGACIA REGIONAL RIBEIRÃO PRETO (RRPRE)	AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1550	SECRETARIA DA FAZENDA - PROCURADORIA GERAL/ EM CONCESSÃO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	VALIDA	15/01/2028	OK



VISITA TÉCNICA- REGIONAIS


O eng.º Daniel (ACLIMED) já vem realizando as visitas às regionais através de cronograma preestabelecido a fim de atender os empregados públicos, referente aos aspectos:

- PGR-NR9 – **Programa de Gerenciamento de Riscos**
- PCMSO-NR 7 – **Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**
- LTCAT - **Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho** que verifica insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial; tem como objetivo identificar e avaliar as condições ambientais de trabalho de acordo com o regulamento da Previdência Social.
- AET- NR 17 – **Análise Ergonômica de Trabalho**, que pode ser dividida em três áreas:
 - a) **Ergonomia física** – desde a qualidade dos equipamentos utilizados até a postura corporal do empregado
 - b) **Organizacional** - melhoria nos processos internos que podem oferecer os riscos à saúde; rotinas do trabalho informatizado; trabalho exaustivo ou repetitivo; quantidade insuficiente de colaboradores ou alto volume de trabalho, colabora para sobrecarga mental
 - c) **Cognitiva** - Relacionados às condições mentais do trabalhador; adotar medidas de combate ao estresse e à ansiedade, os quais interferem muito na produtividade.

VT - PAULÍNIA – CAMINHÕES TANQUE

A cipeira Eunice (Paulinia) pontuou há algum tempo sobre a parte externa do telhado do VT, visto que ao redor da plataforma existe uma placa com corrosão e com risco de queda, podendo atingir pessoa ou veículo.

A eng.ª Suzy (ADIAC) informa que será efetuada licitação para o serviço, visto que os três orçamentos apresentados pelas empresas daquela localidade estão com preços muito elevados.



REGIONAIS ARAÇATUBA E SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - OBRAS

A eng.^a Suzy (*ADIA*) esclarece que as obras nas duas regionais tiveram início em fevereiro/2025, e com previsão de término em 120 dias, conforme tratativas nos processos no sistema SEI sob os n.ºs 149.00002679/2023-37 regional São José do Rio Preto e 149.00003110/2023-99 regional Araçatuba, inclusive para atualizar vigência do AVCB/CLCB.

Informa também que foram efetuadas a 1^a e 2^a medições estando conforme e as obras continuam em andamento.

REGIONAIS PARA REFORMA

A eng.^a Suzy (*ADIA*) informa que cinco imóveis próprios do INMETRO onde estão instaladas algumas regionais estão dependendo de liberação de verba para reforma.

EXTINTORES E MANGUEIRAS


A eng.^a Suzy (*ADIA*) informa que no processo SEI 149.00002433/2024-46 consta os serviços para a inspeção e recarga anual de extintores da sede, centro tecnológico e todas as regionais, bem como reposição de mangueiras, estão sendo finalizados.

APARELHOS DE AR CONDICIONADO

A eng.^a Suzy (*ADIA*) informa que após reunião com a diretoria, de que os aparelhos de ar condicionado com defeito fazem parte do PCA/2025 - Plano de Compras Anual.

Para a sede à Rua Santa Cruz, 1922 terá a contratação de empresa especializada para efetuar a troca dos aparelhos, visto que são muito antigos e a substituição de várias peças não resolve o problema, além do custo elevado; a limpeza geral dos dutos dos andares está na programação.

Para as regionais do interior e capital contempla o contrato e manutenção predial vigente, que atende parcialmente a necessidade de cada uma, soma uma grande quantidade de aparelhos tornando muito alto os custos, os quais estão sendo analisados.



INSPEÇÃO DE SEGURANÇA NA SEDE E CENTRO TECNOLÓGICO

O eng.º Daniel e a técnica Gislene (*ACLIMED*) empenhados com a segurança do pessoal da manutenção que efetuam serviços nos telhados no auditório Antonio Cortazzo, como no Centro Tecnológico quanto à necessidade do uso dos EPI (*equipamento de segurança individual*). A eng.ª Suzy (*ADIAC*) informa que consta processo no SEI sob nº 149.00003833/2023-98 para reforma do auditório; e no Centro Tecnológico está sendo desenvolvido serviços de retrofit das instalações e nos dois locais serão instalados os pontos de ancoragem.

PREVENÇÃO - MOSQUITO AEDES AEGYPTI - PORTARIA IPEM Nº 220/2016

A Assistente Social (RHBST) Ana Lucia recomenda para a continuidade aos cuidados em eliminar água parada em recipientes e colocar areia nos pratos de plantas; e aguarda o envio dos relatórios específicos sobre o controle da dengue.


ELEVADOR-CENTRO TECNOLÓGICO

Consta no sistema SEI o processo nº 149 00003679/2024-35 sobre licitação para aquisição de um elevador para à Rua Muriaé nº 154 – São Paulo-SP, atendendo a **NBR 9050/2020** que é uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (*ABNT*) que estabelece critérios para a acessibilidade de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou necessidades especiais.

CADEIRAS GIRATÓRIAS - ESCRITÓRIO

A cipeira Vanilda (*DOFC*) menciona sobre as cadeiras giratórias com braços para o escritório que já se encontram desniveladas, causando problemas para a coluna. Como se trata de mobiliário adquirido há muito tempo, sugere de um modo geral efetuar a troca para novas atendendo departamentos e regionais.

A Cipeira Eunice (VT Paulínia) também explica que na sua unidade as cadeiras estão quebradas.



A eng.^a Suzy (*ADIAC*) orienta para devolver ao ADSAP as que estão sem condições de uso, e que irá posicionar o Diretor do DADM – Diretoria Administrativa sobre esse problema, acrescenta ainda que as cadeiras têm vida útil e com o uso ficam desniveladas.

PRÉDIO ANEXO À SEDE

A cipeira Simone (*Auditoria*) questiona de que forma poderia eliminar cheiro de mofo próximo o arquivo deslizante do prédio anexo à sede – Rua Santa Cruz, 1952 -São Paulo-SP, que possivelmente deve estar vindo do porão. Questiona se são guardados algum tipo de material.

A eng.^a Suzy (*ADIAC*) informa que os materiais guardados no porão estão sendo retirados retirados e alguns descartados, esclarece que existe uma questão de lençol freático no local e que está previsto manutenção predial na rede de esgoto no local.


BRIGADA DE INCÊNDIO

A eng.^a Suzy (*ADIAC*) informa sobre a realização do treinamento ocorrido em 31/03/2025 em Itapeverica da Serra- São Paulo-SP, ministrado pela ECOFIRE de forma prática e teórica. Com a participação dos empregados públicos das regionais e sede do IPEM-SP, com o objetivo de manter o time de brigadistas capacitados para executar corretamente os procedimentos fundamentais de segurança em possíveis situações de emergência e perigo de incêndio. Ressalta que ocorrerá reuniões mensais da brigada com objetivo de maior comprometimento dos empregados públicos.

NORMA REGULAMENTADORA Nº 05

A NR 5, atualizada recentemente, inclui a CIPA como uma importante ferramenta de prevenção e combate ao assédio, abordando tanto o assédio moral quanto o sexual, promovendo um ambiente de trabalho saudável e livre de abusos. A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de *Acidentes e Assédio*) é uma ponte entre os empregados públicos e a autarquia, responsável por monitorar, investigar e promover campanhas de conscientização sobre o tema.

Nesse contexto o eng.^o Daniel (*Aclimed*) sugere aos membros da CIPA que tragam suas dúvidas para debate, além de participarem das palestras oferecidas pela Autarquia.



MAIO AMARELO

O eng.º Daniel (Aclimed) alerta aos cipeiros quanto a importância da segurança no trânsito, tanto motociclistas quanto os veículos, no sentido de mais atenção e menos aceleração.

CONVIDADOS

Eng.º Daniel Matos de Amorim; técnica Gislene Mendes de Oliveira (*ACLIMED*);
Marli Maranhão (*SESMT*).

ENCERRAMENTO

Perguntado aos Cipeiros, nada mais havendo para tratativas, encerrou a reunião às 10h.

PARTICIPANTES DA 4ª REUNIÃO/ GESTÃO 2024/2025- 08/04/2025

NOME	LOTAÇÃO
Suzy de Fatima Costa Ferracioli	DADM/ADIAAC
Barbara Barreiro	DAR CAMPINAS
Cecilia Sorgon	DAR SOROCABA
Elenice Simoes Kowalczuk	DRHU/RHSDE
Gildasio Miranda Dos Santos	DAR/BAURU
Marco Antonio Salles Vasques	R C OESTE
Orlando Carlos de Santi	DAR SÃO CARLOS
Rosemary Maria Lopes	DAR PIRACICABA
Vanilda Martins Melo	DOFC/OFIN
CONVIDADOS	
Daniel Matos de Amorim	ENG.º SEGURANÇA TRABALHO
Gislene Mendes de Oliveira	TÉCNICA SEGURANÇA TRABALHO
Marli Maranhão	DRHU/SESMT