



Operação Olhos de Lince 16 e 17-07-2024

| ESTABELECIMENTO | ENDEREÇO | BAIRRO | MUNICIPIO | BANDEIRA | BICOS APROVADOS | BICOS REPROVADOS | TOTAL | IRREGULARIDADES | AUTO INFRAÇÃO *1 [MULTA] | PLACAS | PULSERS | FIANÇA | ILHAS COM INTERDIÇÃO | Interditado Parcial ou total *2[Instrumento] |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------|----------|-----------------|------------------|-------|--|--------------------------|--------|---------|--------|----------------------|--|
| Vhm Comércio de Combustíveis Ltda | Av. Chico Júlio, 2900 | Vila Chico Júlio | FRANCA | BRANCA | 12 | - | 12 | Sem irregularidades | - | - | - | - | - | - |
| Auto Posto Santa Gianna Ltda | Av. Chico Júlio, 2701 | Vila Integração | FRANCA | SHELL | 20 | - | 20 | Sem irregularidades | - | - | - | - | - | - |
| Auto Posto Parque do Horto Ltda | Av. Dr. Flávio Rocha, 6251 | Santa Terezinha | FRANCA | BRANCA | 20 | - | 20 | Sem irregularidades | - | - | - | - | - | - |
| Auto Posto Cidadão Ltda | Av. Brasil, 2300 | Vila Aparecida | FRANCA | BR | 23 | 6 | 29 | Placa de identificação ilegível | - | - | - | - | - | - |
| Posto Lebrão de Araraquara Ltda | Av. Barroso, 469 | Centro | ARARAQUARA | PRIME | 17 | 1 | 18 | Instrumento apresentou violação de lacres ou interdição, ou rompimento dos mesmos, sem prévia autorização do Inmetro ou órgão da RBMLQ-I; houve desligamento da bomba em nossa chegada | 6 | 2 | 6 | - | 1 | PARCIAL |
| P.S.E. Comércio de Combustíveis Ltda | Rua Euzébio Cassiano Costa, 1940 | Jd do Eden | FRANCA | BRANCA | 20 | - | 20 | Sem irregularidades | - | - | - | - | - | - |
| J.P.R. Combustível Ltda | Av. Dr. Hélio Palermo 5301 | Recanto Itambé | FRANCA | BRANCA | 7 | - | 7 | Sem irregularidades | - | - | - | - | - | - |
| Posto Galo Branco Ltda | Av. Dr. Antônio Barbosa Filho, 101 | Jardim Pedreiras | FRANCA | SHELL | 20 | - | 20 | Sem irregularidades | - | - | - | - | - | - |



SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Delegado do Inmetro
ISO 9001



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------|----|----|----|---|----|---|---|---|---|---------|
| Auto Posto Valparaizo Ltda | Av. Francisco Vaz Filho, 1985 | Jd Tabapuã (Vila Xavier) | ARARAQUAR A | PRIME | - | 12 | 12 | Erro de medição superior ao erro máximo admitido pela legislação metrológica em vigor - 1608ml, em prejuízo ao consumidor; violação de pontos de selagem; | 12 | 2 | 6 | 6 | 1 | PARCIAL |
| Posto Miramontes Ltda | Av. Dr. Flavio Rocha, 5741 | Santa Terezinha | FRANCA | BRANCA | 9 | 1 | 10 | Vazamento e bomba em mau estado de conservação | - | - | - | - | - | - |
| Delta Pneus e Petróleo Ltda | Rua Francisco Marcolino, 1004 | Guanabara | FRANCA | BRANCA | 10 | - | 10 | Sem irregularidades | - | - | - | - | - | - |
| Auto Posto 3 vias | Estrada José Rui de Lima Azevedo, 20 | Centro | Santo Antonio do Jardim | BRANCA | 12 | - | 12 | Sem irregularidades | - | - | - | - | - | - |
| Auto Posto Jardimense Ltda | Praça Nossa Senhora Aparecida, 25 | Centro | Santo Antonio do Jardim | BRANCA | 14 | - | 14 | Sem irregularidades | - | - | - | - | - | - |
| Posto Franca Araxa Ltda | Rua Francisco Marques, 890 | Vila Nossa Senhora de Fátima | FRANCA | BRANCA | 22 | - | 22 | Sem irregularidades | - | - | - | - | - | - |
| Auto Posto Palma Ltda | Av. Adhemar Pereira de Barros, 393 | Jd Brasilândia | FRANCA | BRANCA | 26 | - | 26 | Sem irregularidades | - | - | - | - | - | - |
| Auto Posto Irmãos Nascimento Ltda | Av. Martinho Ribeiro, 3381 | Jd. Vera Cruz | FRANCA | BRANCA | 25 | 1 | 26 | Vazamento no bloco medidor | - | - | - | - | - | - |
| Auto Posto Praça das Bandeiras Ltda | Av. Brasil, 197 | Cidade Nova | FRANCA | BR | 17 | 5 | 22 | Mau estado de conservação, divergência entre as vazões | - | - | - | - | - | - |
| Auto Posto São Judas Tadeu Franca Ltda. | Rua Dr. João Deocleciano Luz, 1089 | Vila Raycos | FRANCA | BRANCA | 8 | 2 | 10 | A mangueira instalada na bomba medidora encontrava-se em mau estado de conservação; | - | - | - | - | - | - |



SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Delegado do Inmetro
ISO 9001



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------------|--------|------------|-----------|------------|---------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posto Galo Branco Ltda | Av. Dr. Antônio Barbosa Filho, 101 | Jardim Pedreiras | FRANCA | SHELL | 32 | - | 32 | Sem irregularidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Trincha & Trincha Ltda | Estrada S.A. do Jardim/Graminea, s/nº, 100m | Chacara das Rosas | Santo Antonio do Jardim | BRANCA | 8 | 2 | 10 | Vazamento interno | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | | | | | 322 | 30 | 352 | | 18 | 4 | 12 | - | 2 | | |

*1 Multas: De acordo com o Ipem-SP, o posto com irregularidades tem dez dias para apresentar sua defesa junto à instituição. Conforme a lei federal 9.933/99, a multa pode chegar a R\$ 1,5 milhão.

*2 Interdição Instrumento: A liberação ocorre através da Portaria 084/2024 (Apreensão de placas com indicio de fraude) ou através da oficina cadastrada pelo Ipem quando não ocorrer apreensão de componentes com indicio de fraude.